KLEJ-37

(Klej H1 połączony z trudnopalnym produktem -04, maksymalna szerokość 30mm)

DANE TECHNICZNE

Właściwości Kleju	Klej topliwy na bazie Kauczuku Syntetycznego Bardzo silnie klejący na prawie wszystkich materiałach
Siły klejenia	Wytrzymałość na oddzieranie: 20 N/cm Wytrzymałość na ścinanie: 100 N/cm Wartości opierają się na testach przy temperaturze pokojowej *Zgodnie z specyfikacją DIN 16864 i Ford SKM-3G9512-A
Odporność na temperatury	-30°C do +93°C
Temperatura mięknięcia	ok. +85°C zgodnie ze specyfikacją Ford SKM-3G9512-A
Kolor	Miodowy, Transparentowy
Magazynowanie	Sucho, bez kurzu, ciemno, w temperaturach ok. +25°C
Czas magazynowania	Do 6 miesięcy
Materiały do sklejenia	Drzewo, Tworzywa sztuczne, Metal, Kamień, Szkło, lakierowane części
Test	Zaleca się przeprowadzenie testów na własnych materiałach i zastosowaniu. Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji naklejania.
Normy testów	DIN 16864 Ford-Spez. SKM-3G 9512-A

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS firmy Gottlieb Binder GmbH & Co.KG. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.
GOTTLIEB BINDER GmbH, & Co.KG, Bahnhofstr. 19, 71084 Holzgerlingen, Deutschland

EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz

KLEJ-37

(Klej H1 połączony z trudnopalnym produktem -04, maksymalna szerokość 30mm)

Powierzchnia do klejenia	Dobre przyleganie materiału zawsze zależy od odpowiedniego przygotowania powierzchni. By materiał przylegał mocno i trwale, ważne jest, by usunąć z powierzchni, na której ma być stosowany wszelkie zanieczyszczenia, tak, by przed nałożeniem uzyskać efekt gładkiej, czystej i suchej powierzchni. Powierzchnię należy dokładnie odtłuścić, a także usunąć z niej wszelkie taśmy oraz inne materiały, które mogą mieć wpływ na stopień przylegania. Do czyszczenia znakomicie nadają się typowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
Temperatura nakładania i naklejanie	Zalecane temperatur, przy których uzyskuje się najlepsze efekty to temperatury powyżej 20°C – przy czym każdym zastosowaniu należy odpowiednio dobrać temperaturę tak aby osiągnąć pożądany efekt. Powierzchnie, na których ma być zastosowany produkt powinno się wcześniej podgrzać, by uzyskać optymalną temperaturę podłoża. Należy dociąć odpowiednie kawałki rzepa. Przykleić stronę do powierzchni i docisnąć aby zapewnić jak najlepsze połączenie kleju z powierzchnią.

EKO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-660 Kalety, ul. Fabryczna 1B, tel: 34 3578 624, fax: 34 3527 595, e-mail: info@eko-tech.biz